



Vedlegg: Alternativer

	Kostnader	Risiko	Miljøproblemer
La det renne til brønnen er tom	Mister all oljen, store renskostnader	Ingen risiko, hele området må evakueres	Enorme
Bore avlastningsbrønner for å stopp utblåsing nedentru	2-3 milliarder, tar lang tid	Lav	Store
Plugge brønnen	ca. 500 millioner	Meget høy, stor fare for at liv går tapt	Begrensede